



**ROMANIA**  
**MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI**  
**CABINET SECRETAR DE STAT**

010363 Bucuresti 1, Calea Victoriei, nr. 152, Tel.: 021-202.54.06;  
Fax: 021-202.54.70

Nr. 1086 / 24.08. 2006

**PRIMARIA ORASULUI BORSA**

Ministerul Economiei si Comertului, prin Unitatea de Management al Proiectului (UMP), este implementator al *Proiectului pentru Inchiderea Minelor, Refacerea Mediului si Regenerare Socio-Economica* – componenta de inchidere a minelor si refacerea mediului. Proiectul este finantat din imprumutul BIRD.

In cadrul proiectului, pana in prezent, au fost finalizate lucrarile de inchidere si reconstructie ecologica la 29 obiective miniere printre care si cele din zona Borsa, grupul Ic, format din obiectivele miniere: Dealul Bucatii, Magura II, Burloaia Vest Arinies si Burloaia Centru, Sud si Est.

Lucrarile din cadrul obiectivelor mentionate au fost terminate in a doua jumatate a anului 2004 si 2005, aflandu-se in perioada de garantie timp de doi ani abia dupa care se va face receptia finala a lucrarilor. La toate receptiile la terminarea lucrarilor din comisiile de receptie au facut parte si reprezentanti ai consiliilor de administrare locala respectiv ai agentilor de mediu teritoriale. In perioada de garantie obiectivele sunt monitorizate, orice deteriorari de lucrari sau vicii ale acestora fiind remediate de constructor pe cheltuiala proprie atunci cand acestea se datoreaza unei defectuase sau incomplete executii.

In cadrul actiunilor de monitorizare a calitatii lucrarilor au fost vizionate si obiectivele din zona Borsa ocazie cu care s-a constatat o mentinere buna a calitatii lucrarilor executate, rezultatele dupa cca. un an dupa terminarea lucrarilor incadrandu-se in limite corespunzatoare. Desigur exista si zone in care zapezile sau ploile abundente au afectat parte din lucrari, de regula in proportie redusa, iar revegetarea suprafetelor se situeaza in limitele normale de 60 – 80 %, urmand a fi refacute/completate pana la data receptiilor finale.

Cu ocazia vizionarii amplasamentelor s-au constatat si o serie de aspecte pe care dorim sa vi le aducem la cunostinta si sa va solicitam sprijinul in remedierea aspectelor si stabilirea unor masuri prin care in viitor sa fie limitate sau eliminate fenomenele de tipul pe care o sa le prezentam, spre exemplificare, in cele ce urmeaza:

a) in incinta Haldei 9 Mai Burloaia Central

- se depoziteaza gunoaie si deseuri menajere pe o portiune din halda si in imediata apropiere a acesteia, fiind poluate prin imprastiere diverse materiale neacceptabile pe suprafetele ecologizate;



- s-au constatat probleme la lucrarile miniere in sensul spargerii digurilor de inchidere a gurii galeriilor care vor trebui refacute;

- s-au spart pragurile de linistire a apelor care se scurg din galerii si s-au sustras placile metalice care regleaza scurgerea apelor peste praguri si conductele de evacuare a apelor.



#### b) incinta Dealul Bucatii

- in zona haldei 12.000 exista o serie de constructii de beton sau zidarie practic abandonate de proprietari sau de titularul obiectivului care prezinta pericol de accidente prin prabusire si o sursa de poluare a zonei;

- canalele de garda din jurul haldelor sunt colmatate sau deteriorate de cetateni care exploateaza material forestier si tracteaza lemne peste aceste lucrari. Colmatarea/bararea canalelor si a cursurilor de ape faciliteaza devierea cursurilor spre suprafetele si taluzele haldelor, provocand erodarea si ravenarea acestora, respectiv distrugerea vegetatiei plantate aflate intr-o faza incipienta de vegetare;



- in zona haldei 13.000 canalele de garda din jurul haldei sunt colmatate sau deteriorate de cetateni care exploateaza material forestier si tracteaza lemne peste aceste lucrari. Colmatarea/bararea canalelor si a cursurilor de ape faciliteaza devierea cursurilor spre suprafetele si taluzele haldelor, provocand erodarea si ravenarea acestora, respectiv distrugerea vegetatiei plantate aflate intr-o faza incipienta de vegetare si exista pericolul destabilizarii haldei;

Siroire de apă care  
patrunde în masa haldei



- c) incinta Haldei Balasina
- s-au constatat probleme la lucrarile miniere în sensul spargerii digurilor de închidere a gurii galeriilor care vor trebui refacute;
  - s-au spart pragurile de linistire a apelor care se scurg din galerii și s-au sustras placile metalice care regleaza scurgerea apelor peste praguri și conductele de evacuare a apelor.



- d) incinta Haldei 2 Est
- s-a sapat și s-a spart galeria în spatele digului de izolare de la suprafața;
  - s-a sustras piatra din gabioanele de la baza haldei care au necesitat urgent refacerea din partea constructorului pe cheltuiala sa deși deteriorarea zidului nu era din vina acestuia;



Exemplele de acest gen din pacate pot continua iar eforturile depuse în vederea reconstrucției ecologice a zonelor afectate de activitățile miniere pot fi compromise parțial iar uneori destul de grave lipsa de participare a administrațiilor locale respectiv a anumitor instituții ale statului în supravegherea și instituirea unor acțiuni de descurajare a unor astfel de acțiuni.

In concluzie va solicitam sprijinul in ceea ce priveste mobilizarea administratiilor locale de a lua masuri de supraveghiere si prevenire a distrugerilor, respectiv refacerea si curatirea lucrarilor afectate .

Daca aceste atitudini se vor mentine si distrugerile se vor repeta receptia finala a acestor lucrari nu se va putea face decat dupa refacerea lucrarilor.

Va multumim pentru intelegere si speram in sprijinul Dvs. in rezolvarea problemelor semnalate.

Cu deosebita consideratie,



Secretar de Stat,

Cosmin Mihai POPESCU